

Технічне обстеження будівель і споруд  
Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 003454  
Експерт з технічного обстеження будівель і споруд  
**Косик Віктор Миколайович**


**вих. № 5 від. 08.11.2019 року**

**ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК**

За результатами обстеження згідно наданих графічних та фотоматеріалів, а також з виходом на місце розташування об'єкта за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська, 87, "Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка" у якому на правах державної власності здійснюється обслуговування клієнтів (в т.ч. студентів ) з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, справжнім підтверджую:

1. Для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення навчальний корпус облаштований пандусом.
2. Пандус до навчального корпусу виконано відповідно до вимог **ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»** (п. 5.3.1- ухил зовнішнього пандусу на шляху руху біля головного входу до будівлі навчального корпусу становить 8% з шириною 1,2 м).

Експерт



В.М. Косик

